

Massivbau und Fassadentechnik

Steinplatte fiel auf die Straße

Eine drei Zentner schwere Steinplatte hat sich aus der Fassade eines Bürohauses gelöst und ist auf den Gehweg gekracht...

Für Rechtsreferenten ist der Fall klar: „In solchen Fällen haftet der Eigentümer“ – Längst ist nämlich die Gewährleistungspflicht abgelaufen. Nach der Verkehrssicherungspflicht tragen Immobilienbesitzer auch noch für andere Bauteile Verantwortung. Schneefanggitter, Ziegel und auch Balkone müssen von Fachbetrieben oder vereidigten Sachverständigen regelmäßig kontrolliert werden.

Meist können Eigentümer die Risiken nämlich gar nicht abschätzen.

Quelle: Nürnberger Nachrichten 12.03.2003



Wir prüfen, überwachen, zertifizieren, begutachten Bauteile und Konstruktionen

- Beton, Stahl- und Spannbeton, Mauerwerk, Stahl und Holz
- Betonwaren wie Pflastersteine, Gehwegplatten, Kaminformstücke
- Frost-Tauwechselversuche an Betonwaren
- Zulassungsprüfungen für Wandbausteine
- Erstellen von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Befestigungsmittel
- Einstufung von Sondernägeln nach DIN 1052-2
- Ertüchtigung von Bauteilen, Belastungsversuche in situ
- Befestigungstechnik
- Fertigteile aus Stahl- und Spannbeton
- Überwachung der Herstellung von Holz-Fertighaus-Elementen
- Tragende Glaskonstruktionen
- Erstellung von Gutachten auf den oben genannten Gebieten



Die LGA ist in weiten Bereichen anerkannte PÜZ-Stelle (Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle).

Das Labor in Würzburg ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert und das QM-System nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Die Qualifikation unserer Mitarbeiter und der Einsatz zeitgemäßer Technologien bieten ein Höchstmaß an Qualität.



LGA Bautechnik GmbH
Gregor Stolarski
Mobil: (0175) 2 23 93 85
e-Mail: bautechnik@lga.de

Fax-Antwort

Fax: +49 (911) 655-5599

Massivbau und Fassadentechnik

- Bitte um Rückruf
am _____ um ____ Uhr
- Bitte um weitere Informationen zu den Themen

Firma:

Ansprechpartner:

Tel.:

Fax:

eMail:

Datum:
