

Die Absturzgefahr von Wetterschalen wächst im Verborgenen!

Im Bereich des Haupteinganges eines Gymnasiums stürzten Teile von **Wetterschalen aus Klinkermauerwerk** herab, an einer Grund- und Hauptschule rutschten **Wetterschalen aus Sichtbeton** aus ihrer vorgesehenen Lage, an einer Berufsschule waren Traganker von **Wetterschalen aus Waschbeton** abgerostet.



Die o.g. Fälle sind Beispiele aus der Sachverständigentätigkeit in der LGA. Längst ist die Gewährleistungsfrist für die o.g. Objekte abgelaufen - der Eigentümer trägt das Risiko!

Wir können Sie vor bösen Überraschungen bewahren!

Egal, ob gravierende Ausführungsfehler beim Bau, konstruktionsbedingte Schwachstellen, Folgeschäden wie Korrosion der Verankerungen nach Eindringen von Feuchtigkeit... Ursachen für Schäden gibt es viele.

Deshalb empfehlen wir für besonders exponierte Bauteile regelmäßige Kontrollen durch unsere Sachverständigen. So schützen Sie sich vor Unglücksfällen, aber auch unnötig hohen Sanierungskosten.

Wir begutachten und überprüfen Fassadenbekleidungen!

Waschbeton/ strukturierter Sichtbeton/ Faserzementplatten/ Klinkermauerwerk/ Naturstein und selbstverständlich auch jede andere Baukonstruktion!

Die Begutachtung von Baukonstruktionen gehört seit vielen Jahrzehnten zur Kernkompetenz der LGA. Die LGA ist darüber hinaus in weiten Bereichen anerkannte PÜZ-Stelle (Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle). Die Qualifikation unserer Mitarbeiter und der Einsatz zeitgemäßer Technologien bieten ein Höchstmaß an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

LGA Bautechnik GmbH
Gregor Stolarski
Mobil: (0175) 2 23 93 85
e-Mail: bautechnik@lga.de

Fax-Antwort

Fax: +49 (911) 655-5599

Baubegutachtung

- Bitte um Rückruf
am _____ um ____ Uhr
- Bitte um weitere Informationen zu den Themen

Firma:

Ansprechpartner:

Tel.:

Fax:

eMail:

Datum:
